

Signaturforklaring

- Projektområde
- Matrikler
- Nuværende trace Herredsbækken

Status afvanding

Sommermiddel

- >2 dybde (m)
- 2.0-1.0 dybde (m)
- 1.0-0.5 dybde (m)
- 0.5-0.0 dybde (m)
- 0.0-0.25 meter under terræn
- 0.25-0.50 meter under terræn
- 0.50-0.75 meter under terræn
- 0,75-1.00 meter under terræn
- 1.00-1.25 meter under terræn


Bilag


Projekt: Herredsbækken
Klient: Vesthimmerland Kommune
Projektnr.: 1223640
Udarbejdet af: BKK
Dato: 12-Apr-23
Godkendt af: KAR



0 0.04 0.08 0.16 km

Afvanding_print_v2





Signaturforklaring

- Projektområde
- Matrikler
- Nuværende trace Herredsøen

Status afvanding


Sommermiddel

- >2 dybde (m)
- 2.0-1.0 dybde (m)
- 1.0-0.5 dybde (m)
- 0.5-0.0 dybde (m)
- 0.0-0.25 meter under terræn
- 0.25-0.50 meter under terræn
- 0.50-0.75 meter under terræn
- 0.75-1.00 meter under terræn
- 1.00-1.25 meter under terræn

Bilag

Projekt: Herredsøen
Klient: Vesthimmerland Kommune
Projektnr.: 1223640
Udarbejdet af: BKK
Dato: 12-Apr-23
Godkendt af: KAR





Signaturforklaring

- ▭ Projektområde
- Matrikler
- Nuværende trace Herredsøbækken

Status afvanding

Sommermiddel

- ▭ >2 dybde (m)
- ▭ 2.0-1.0 dybde (m)
- ▭ 1.0-0.5 dybde (m)
- ▭ 0.5-0.0 dybde (m)
- ▭ 0.0-0.25 meter under terræn
- ▭ 0.25-0.50 meter under terræn
- ▭ 0.50-0.75 meter under terræn
- ▭ 0,75-1.00 meter under terræn
- ▭ 1.00-1.25 meter under terræn


Bilag

Projekt: Herredsøbækken
Klient: Vesthimmerland Kommune
Projektnr.: 1223640
Udarbejdet af: BKK
Dato: 12-Apr-23
Godkendt af: KAR



0 0.03 0.06 0.11 km

Afvanding_print_VZ



Signaturforklaring

- Projektområde
- Matrikler
- Nuværende trace Herredsbækken

Status afvanding

Sommermiddel

- >2 dybde (m)
- 2.0-1.0 dybde (m)
- 1.0-0.5 dybde (m)
- 0.5-0.0 dybde (m)
- 0.0-0.25 meter under terræn
- 0.25-0.50 meter under terræn
- 0.50-0.75 meter under terræn
- 0,75-1.00 meter under terræn
- 1.00-1.25 meter under terræn

Bilag


Projekt: Herredsbækken
Klient: Vesthimmerland Kommune
Projektnr.: 1223640
Udarbejdet af: BKK
Dato: 12-Apr-23
Godkendt af: KAR



0 0.05 0.1 0.2 km

©Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering. Ortofoto, hentet d. 12-Apr-23.

Afvandning_09mrt_12



Signaturforklaring

- Projektområde
- Matrikler
- Nuværende trace Herredsøbækken

Status af vandig Sommermiddel

- >2 dybde (m)
- 2.0-1.0 dybde (m)
- 1.0-0.5 dybde (m)
- 0.5-0.0 dybde (m)
- 0.0-0.25 meter under terræn
- 0.25-0.50 meter under terræn
- 0.50-0.75 meter under terræn
- 0,75-1.00 meter under terræn
- 1.00-1.25 meter under terræn

Bilag

Projekt: Herredsøbækken
Klient: Vesthimmerland Kommune
Projektnr.: 1223640
Udarbejdet af: BKK
Dato: 12-Apr-23
Godkendt af: KAR



Avandning_print_V2

0 0.04 0.08 0.16 km




Signaturforklaring

- Projektområde
- Matrikler
- Nuværende trace Herredsækken

Status afvanding

Sommermiddel

- >2 dybde (m)
- 2.0-1.0 dybde (m)
- 1.0-0.5 dybde (m)
- 0.5-0.0 dybde (m)
- 0.0-0.25 meter under terræn
- 0.25-0.50 meter under terræn
- 0.50-0.75 meter under terræn
- 0,75-1.00 meter under terræn
- 1.00-1.25 meter under terræn



Bilag

Projekt: Herredsækken
Klient: Vesthimmerland Kommune
Projektnr.: 1223640
Udarbejdet af: BKK
Dato: 12-Apr-23
Godkendt af: KAR



0 0.03 0.06 0.11 km

N



Signaturforklaring

- Projektområde
- Matrikler
- Nuværende trace Herredsækken

Status afvanding

- #### Sommermiddel
- >2 dybde (m)
 - 2.0-1.0 dybde (m)
 - 1.0-0.5 dybde (m)
 - 0.5-0.0 dybde (m)
 - 0.0-0.25 meter under terræn
 - 0.25-0.50 meter under terræn
 - 0.50-0.75 meter under terræn
 - 0,75-1.00 meter under terræn
 - 1.00-1.25 meter under terræn

0 0.04 0.08 0.16 km

©Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering. Ortofoto, hentet d. 12-Apr-23

Bilag

Projekt: Herredsækken
Klient: Vesthimmerland Kommune
Projektnr.: 1223640
Udarbejdet af: BKK
Dato: 12-Apr-23
Godkendt af: KAR



Afvanding_print_V2

N




Signaturforklaring

- Projektområde
- Matrikler
- Nuværende trace Herredsækken

Status afvanding

Sommermiddel

- >2 dybde (m)
- 2.0-1.0 dybde (m)
- 1.0-0.5 dybde (m)
- 0.5-0.0 dybde (m)
- 0.0-0.25 meter under terræn
- 0.25-0.50 meter under terræn
- 0.50-0.75 meter under terræn
- 0,75-1.00 meter under terræn
- 1.00-1.25 meter under terræn



Bilag

Projekt: Herredsækken
Klient: Vesthimmerland Kommune
Projektnr.: 1223640
Udarbejdet af: BKK
Dato: 12-Apr-23
Godkendt af: KAR



Afvanding_print_V2

0 0.05 0.1 0.2 km

©Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering. Ortofoto, hentet d. 12-Apr-23.